


Pareto Analysis

کارگاه عملی دوره پارتو



The first 6 part cover 82.18% of the Total amount


نتیجه گیری:

۸۰ درصد قطعات مصرفی در کارخانجات شامل ۶ نوع قطعه زیر می باشد:

A9,a1,a10,a14,a8,a11

Pareto Analysis

کارگاه عملی دوره پارتو



Cumulative Percentage Cutoff: 80%		
# part	amount	Cumulative%
1 a5	30000000	59.3%
2 a6	7500000	74.1%
3 a3	4080000	82.1%
4 a14	1800000	85.7%
5 a13	1200000	88.1%
6 a1	1000000	90.0%
7 a2	990000	92.0%
8 a7	900000	93.8%
9 a11	782000	95.3%
10 a12	680000	96.7%
11 a15	500000	97.6%
12 a4	400000	98.4%
13 a9	390000	99.2%
14 a10	270000	99.7%
15 a8	136000	100.0%

Insert new rows above this line

Vital Few	Useful Many	Cut Off %
30000000		80%
7500000		80%
4080000		80%
	1800000	80%
	1200000	80%
	1000000	80%
	990000	80%
	900000	80%
	782000	80%
	680000	80%
	500000	80%
	400000	80%
	390000	80%
	270000	80%
	136000	80%

نتیجه گیری :

۸۰ درصد هزینه مصرفی کارخانجات صرف مصرف ۳ قطعه زیر می گردد :

A5,a6,a3

بنابراین در جهت کاهش مصرف این قطعات بایستی برنامه ریزی نمود