


Pareto Analysis

کارگاه عملی دوره پارتو



The first 6 part cover 82.18% of the Total amount


نتیجه گیری:

۸۰ درصد قطعات مصرفی در کارخانجات شامل ۶ نوع قطعه زیر می باشد:

A9,a1,a10,a14,a8,a11

Pareto Analysis

کارگاه عملی دوره پارتو



| Cumulative Percentage Cutoff: 80% | | |
|-----------------------------------|----------|-------------|
| # part | amount | Cumulative% |
| 1 a5 | 30000000 | 59.3% |
| 2 a6 | 7500000 | 74.1% |
| 3 a3 | 4080000 | 82.1% |
| 4 a14 | 1800000 | 85.7% |
| 5 a13 | 1200000 | 88.1% |
| 6 a1 | 1000000 | 90.0% |
| 7 a2 | 990000 | 92.0% |
| 8 a7 | 900000 | 93.8% |
| 9 a11 | 782000 | 95.3% |
| 10 a12 | 680000 | 96.7% |
| 11 a15 | 500000 | 97.6% |
| 12 a4 | 400000 | 98.4% |
| 13 a9 | 390000 | 99.2% |
| 14 a10 | 270000 | 99.7% |
| 15 a8 | 136000 | 100.0% |

Insert new rows above this line

| Vital Few | Useful Many | Cut Off % |
|-----------|-------------|-----------|
| 30000000 | | 80% |
| 7500000 | | 80% |
| 4080000 | | 80% |
| | 1800000 | 80% |
| | 1200000 | 80% |
| | 1000000 | 80% |
| | 990000 | 80% |
| | 900000 | 80% |
| | 782000 | 80% |
| | 680000 | 80% |
| | 500000 | 80% |
| | 400000 | 80% |
| | 390000 | 80% |
| | 270000 | 80% |
| | 136000 | 80% |

نتیجه گیری :

۸۰ درصد هزینه مصرفی کارخانجات صرف مصرف ۳ قطعه زیر می گردد :

A5,a6,a3

بنابراین در جهت کاهش مصرف این قطعات بایستی برنامه ریزی نمود